





OS CESTE		
POINTS	EASTING	NORTHING
O13	527074.809	98526.426
O14	527094.110	98521.184
O15	527113.421	98515.981
O16	527132.732	98510.778
O17	527152.044	98505.574
O18	527171.644	98501.670
O19	527191.589	98500.407
O20	527211.525	98501.806
O21	527231.172	98505.524
O22	527250.757	98509.575
O23	527270.620	98511.430
O24	527290.430	98508.831
O25	527310.142	98505.450
O26	527328.480	98497.763

JAŠKI		
POINTS	EASTING	NORTHING
J07	527094.856	98524.245
J08	527140.185	98512.031
J09	527183.289	98503.662
J10	527230.493	98508.491
J10/1	527231.152	98502.966
J11	527234.133	98501.175
J13	527316.849	98510.013
J13/1	527313.920	98501.940

GRADBENA SITUACIJA-LIST 2  
M: 1:250



naročnik: OBČINA SEVNICA GLAVNI TRG 19a 8290 SEVNICA		st. projekta	939/20	datum	November 2020
		st. načrta	...	merilo	M. 1:250
izvajalec:	 <b>Inženirsko gradbeno strokovno podjetje, d.o.o.</b> Glavni trg 17/b, 2000 Maribor	odsek:	Sanacija plazu Usad na LC 372101 Lončarjev Dol-Podvrh		
		faza	PZI		
id. številka:	IZS 0438	opis risbe:	GRADBENA SITUACIJA-LIST 2		
podizvajalec:	ime in priimek	podpis	st. odseka	arhivska številka	faza/opis:
			...	...	004.2162
vredn. projekta ident. št. IZS	M. Krnjac	dipl.inz.gr.	...	...	
	M. Krnjac	dipl.inz.gr.	...	...	
odp. projektant ident. št. IZS	M. Krnjac	dipl.inz.gr.	...	...	
	IZS G-0584	...	...	...	
izdelal:	M. Krnjac ml.	dipl.inz.gr.	st. priloge:	G3	
			avtor risbe:	ISB d.o.o., Maribor	
id. št. risbe:			avtor risbe:	939/20, G3	
			id. št. risbe:	939/20, G3	